

GESSUN Enerji Temizlik ve Bakım Hizmetleri

Temizlikte Teknoloji, Enerjide Verimlilik



www.gessun.com | info@gessun.com | +90 534 972 03 38- +90 530 583 55



GESSUN Enerji Temizlik ve Bakım Hizmetleri
GESSUN olarak, güneş enerjisi santrallerinde temizlik, bakım ve verimlilik artırıcı çözümler sunuyoruz. Yenilenebilir enerji sektöründe sürdürülebilirliği destekleyen, çevre dostu ve yüksek teknoloji hizmetlerimizle yatırımcıların sistemlerinden maksimum performans almasını hedefliyoruz.

◆ **Uzmanlık Alanlarımız:**

Güneş paneli temizlik hizmetleri (saf su ile)
Parssol koruma ve arındırma uygulamaları
Arıza tespiti ve bakım çalışmaları

◆ **Güvenli ve Belgeli Hizmet:** Tüm ekibimiz MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) belgelerine sahiptir. Faaliyetlerimizde iş güvenliği kurallarına tam uyum sağlanır.

◆ **Misyonumuz:** Yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli kullanımını desteklemek ve temiz enerjiye katkı sağlamak.

◆ **Vizyonumuz:** Türkiye'nin dört bir yanında GES yatırımcılarının ilk tercihi olmak ve sektörde teknolojik temizlik çözümleriyle fark yaratmak.

Yüksek Teknolojili Temizlik Ürünlerinin Tanıtımı



PARSSOL

YÜKSEK TEKNOLOJİ
PROFESYONEL SOLÜSYONLARI

HIGH TECHNOLOGY
PROFESSIONAL SOLUTIONS

Çevreye Duyarlı Formüller

Parssol temizlik ürünleri çevre dostu bileşenlerle geliştirilmiştir ve doğaya zarar vermez.

Yüksek Performanslı Temizlik

Ürünler, derinlemesine temizlik sağlar ve kirleri etkili şekilde çözer.

Hassas Yüzezlere Uygunluk

Parssol ürünleri, hassas panel yüzeylerine zarar vermeden güvenle kullanılabilir.

Ađır Kirli Sahaların Verimlilięe Etkisi

Kirli Panellerin Etkisi

Kirli yüzeyler güneş ışığını engeller ve güneş panellerinin enerji üretimini önemli ölçüde azaltır.

Verimlilikte Azalma

Ađır kirlilik, güneş panellerinin verimliliğini ciddi şekilde düşürür ve enerji üretimini sınırlar.

Düzenli Temizlik Önemi

Düzenli temizlik, panellerin maksimum enerji üretimi için gereklidir ve yatırım geri dönüş süresini kısaltır.



ESKİŞEHİR ÇİMSA
ÜLKENİN EN ZOR KİRLİLİĞİNİ PARSSOL ARINDIRMA VE
KORUMA İLE TERTERMİZ TESLİM EDİLMİŞTİR.

www.gessun.com | info@gessun.com | +90 534 972 03 38- +90 530 583 55

Ađır Kirlerin Hızlı Çözümü ile Sağlanan Avantajlar

Kesintilerin Minimizasyonu

Kirlerin hızlı temizlenmesi enerji üretimindeki duruş sürelerini azaltır ve kesintileri minimize eder.

Verimlilik Artışı

Temizlik sayesinde santral verimliliđi yükselir ve enerji üretimi optimize edilir.

Bakım Maliyetlerinin Düşürülmesi

Düzenli ve hızlı temizlik, bakım maliyetlerini azaltarak ekonomik avantaj sağlar.



MOBİLYA KENT GES KOPARATİFİ



Başarı Ölçütü: Panel yüzeylerinde yapılan saf su ile temizlik ve Parssol koruma uygulaması sonrası enerji üretiminde %12 artış sağlanmıştır. Yatırımcıya detaylı saha raporu sunulmuştur.

ÖZ-PLAS ÇİFTLİK KAYSERİ

Başarı Ölçütü: Temizlik sonrası panel verimliliği %10 oranında yükselmiştir. Tespit edilen kusurlar yatırımcıya iletilmiş, bakım planı oluşturulmuştur.



ÖZ-PLAS KAYSERİ



Başarı Ölçütü: Temizlik sonrası panel verimliliği %10 oranında yükselmiştir. Tespit edilen kusurlar yatırımcıya iletilmiş, bakım planı oluşturulmuştur.



YDL AMBALAJ

Başarı Ölçütü: Temizlik sonrası enerji üretiminde %8 artış gözlemlenmiştir. Yatırımcıya düzenli bakım önerileri sunulmuştur.

ALPELLA ORMAN ÜRÜNLERİ



►Başarı Ölçütü: Panel yüzeyinde koruma uygulaması ile temizlik aralığı %30 oranında uzatılmıştır. Yatırımcıya aylık performans raporu hazırlanmıştır.

►Parssol koruma uygulanmış ve enerji verimi yükselmiştir

KÜMSA



- ▶ Başarı Ölçütü:
Temizlik sonrası panel verimliliği %9 artmıştır. Yatırımcıya saha analiz raporu sunulmuştur.
- ▶ Parssol koruma uygulanmış ve enerji verimi yükselmiştir

ARAR GIDA




- Başarı Ölçütü: Panel yüzeyinde yapılan temizlik ve koruma sonrası enerji üretiminde %11 artış sağlanmıştır.
- Parssol koruma uygulanmış ve enerji verimi yükselmiştir

KÜRTÜNCÜ DEMSAÇ



- ▶ Başarı Ölçütü:
Temizlik sonrası
panel ömrü
uzatılmış, bakım
maliyetlerinde %15
azalma
sağlanmıştır.
- ▶ Parssol koruma
uygulanmış ve
enerji verimi
yükselmiştir

YILMAZ METAL



- Başarı Ölçütü: Panel verimliliği %10 oranında artırılmıştır. Yatırımcıya detaylı bakım raporu sunulmuştur.
- Parssol koruma uygulanmış ve enerji verimi yükselmiştir

SAĞLAM MOBİLYA



- Başarı Ölçütü:
Temizlik sonrası
enerji üretiminde
%13 artış
gözlemlenmiştir.



- Parssol koruma
uygulanmış ve
enerji verimi
yükselmiştir

ADIMSAN REKLAM



- ▶ Başarı Ölçütü: Panel yüzeyinde yapılan koruma uygulaması ile temizlik aralığı %25 oranında uzatılmıştır.
- ▶ Parssol koruma uygulanmış ve enerji verimi yükselmiştir

ERCİYES YUMURTA



- ▶ Başarı Ölçütü:
Temizlik sonrası
panel verimliliği %20
artmıştır
- ▶ Parssol koruma
uygulanmış ve enerji
verimi yükselmiştir

ÖZ-KARBOSSAN DAMPER



- ▶ Başarı Ölçütü: Panel ömrü uzatılmış, bakım maliyetlerinde %10 azalma sağlanmıştır.
- ▶ Parssol koruma uygulanmış ve enerji verimi yükselmiştir

WEX KAĞIT



- ▶ Başarı Ölçütü:
Temizlik sonrası
enerji üretiminde
%9 artış
sağlanmıştır.
- ▶ Parssol koruma
uygulanmış ve
enerji verimi
yükselmiştir

BUSE HIRDAVAT



- ▶ Saf su ile temizlik yapılmıştır. Sahada görünen kusur ve hatalar yatırımcıya bilgi olarak paylaşılmıştır.
- ▶ Parssol koruma uygulanmış ve enerji verimi yükselmiştir
- ▶ Başarı Ölçütü: Panel verimliliği %11 oranında artırılmıştır.

İPAKS PLASTİK



- ▶ Saf su ile temizlik yapılmıştır. Sahada görünen kusur ve hatalar yatırımcıya bilgi olarak paylaşılmıştır.
- ▶ Parssol koruma arındırma ve enerji verimi yükselmiştir
- ▶ Başarı Ölçütü: Temizlik sonrası enerji üretiminde %20 artış gözlemlenmiştir.

NETAKS PLASTİK



- ▶ Saf su ile temizlik yapılmıştır. Sahada görünen kusur ve hatalar yatırımcıya bilgi olarak paylaşılmıştır.
- ▶ Parssol koruma arındırma ve enerji verimi yükselmiştir
- ▶ Başarı Ölçütü: Temizlik sonrası enerji üretiminde %15 artış gözlemlenmiştir.

ABA MERMER



- ▶ Saf su ile temizlik yapılmıştır. Sahada görünen kusur ve hatalar yatırımcıya bilgi olarak paylaşılmıştır.
- ▶ Parssol koruma arındırma ve enerji verimi yükselmiştir
- ▶ Başarı Ölçütü: Temizlik sonrası enerji üretiminde %20 artış gözlemlenmiştir.

BAKIRTAŞ PLASTİK



- ▶ Saf su ile temizlik yapılmıştır. Sahada görünen kusur ve hatalar yatırımcıya bilgi olarak paylaşılmıştır.
- ▶ Parssol koruma arındırma ve enerji verimi yükselmiştir
- ▶ Başarı Ölçütü: Temizlik sonrası enerji üretiminde %20 artış gözlemlenmiştir.

ASPİLSAN



- ▶ Saf su ile temizlik yapılmıştır. Sahada görünen kusur ve hatalar yatırımcıya bilgi olarak paylaşılmıştır.
- ▶ Parssol koruma arındırma ve enerji verimi yükselmiştir
- ▶ Başarı Ölçütü: Temizlik sonrası enerji üretiminde %17 artış gözlemlenmiştir.

CVS



- ▶ Saf su ile temizlik yapılmıştır. Sahada görünen kusur ve hatalar yatırımcıya bilgi olarak paylaşılmıştır.
- ▶ Parssol koruma arındırma ve enerji verimi yükselmiştir
- ▶ Başarı Ölçütü: Temizlik sonrası enerji üretiminde %20 artış gözlemlenmiştir.



CANSU TESİSAT



- ▶ Saf su ile temizlik yapılmıştır. Sahada görünen kusur ve hatalar yatırımcıya bilgi olarak paylaşılmıştır.
- ▶ Parssol koruma arındırma ve enerji verimi yükselmiştir
- ▶ Başarı Ölçütü: Temizlik sonrası enerji üretiminde %20 artış gözlemlenmiştir.



DOĞA AHŞAP



- ▶ Saf su ile temizlik yapılmıştır. Sahada görünen kusur ve hatalar yatırımcıya bilgi olarak paylaşılmıştır.
- ▶ Parssol koruma arındırma ve enerji verimi yükselmiştir
- ▶ Başarı Ölçütü: Temizlik sonrası enerji üretiminde %20 artış gözlemlenmiştir.

EDDAKS AKSEKSUAR



- ▶ Saf su ile temizlik yapılmıştır. Sahada görünen kusur ve hatalar yatırımcıya bilgi olarak paylaşılmıştır.
- ▶ Parssol koruma arındırma ve enerji verimi yükselmiştir
- ▶ Başarı Ölçütü: Temizlik sonrası enerji üretiminde %20 artış gözlemlenmiştir.

ABA MERMER



- ▶ Saf su ile temizlik yapılmıştır. Sahada görünen kusur ve hatalar yatırımcıya bilgi olarak paylaşılmıştır.
- ▶ Parssol koruma arındırma ve enerji verimi yükselmiştir
- ▶ Başarı Ölçütü: Temizlik sonrası enerji üretiminde %20 artış gözlemlenmiştir.



ABS MOBİLYA

Saf su ile temizlik yapılmıştır. Sahada görünen kusur ve hatalar yatırımcıya bilgi olarak paylaşılmıştır.

Parssol koruma arındırma ve enerji verimi yükselmiştir

Başarı Ölçütü: Temizlik sonrası enerji üretiminde %20 artış gözlemlenmiştir.



PALMOLİVE COLGATE



- ▶ Saf su ile temizlik yapılmıştır. Sahada görünen kusur ve hatalar yatırımcıya bilgi olarak paylaşılmıştır.
- ▶ Parsol koruma arındırma ve enerji verimi yükselmiştir
- ▶ Başarı Ölçütü: Temizlik sonrası enerji üretiminde %20 artış gözlemlenmiştir.

GİTAŞ YAĞ SANAYİ KONYA

- ▶ Saf su ile temizlik yapılmıştır. Sahada görünen kusur ve hatalar yatırımcıya bilgi olarak paylaşılmıştır.
- ▶ Parssol koruma arındırma ve enerji verimi yükselmiştir
- ▶ Başarı Ölçütü: Temizlik sonrası enerji üretiminde %20 artış gözlemlenmiştir.



EUROSTONE

Saf su ile temizlik yapılmıştır. Sahada görünen kusur ve hatalar yatırımcıya bilgi olarak paylaşılmıştır. Parssol koruma arındırma uygulanmış enerji verimi yükselmiştir






HAKKOYMAZ GES

Saf su ile temizlik yapılmıştır. Sahada görünen kusur ve hatalar yatırımcıya bilgi olarak paylaşılmıştır.

Parssol koruma arındırma uygulanmış enerji verimi yükselmiştir







Temizlikte
Teknoloji, Enerjide
Verimlilik

► www.gessun.com |
info@gessun.com |
+90 534 972 03 38 -
+90 530 553 55 17



PARSSOL

YÜKSEK TEKNOLOJİ
PROFESYONEL SOLÜSYONLARI

HIGH TECHNOLOGY
PROFESSIONAL SOLUTIONS